



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach**

ul. Edwarda Rittlera 2  
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14  
fax (87) 517-23-35  
www.szpital.sejny.pl  
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785  
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 002 0023 3310 2000 0002

Sejny, dnia 04.06.2018 r.

Znak postępowania: 7/ZP/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „**Usunięcie usterek ogólnobudowlanych i sanitarnych oraz usunięcie usterek instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz rtv**”

## WYJAŚNIENIA

### DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości.

1. Proszę o wyjaśnienie dokładnego zakresu prac opisanych pozycją nr DZ 2 POZ 200 poprawne wykonanie brodzika. Czy chodzi o poprawienie osadzenia brodzika systemowego stalowego czy o wykonanie innych prac?

**Odpowiedź.** Odpływ brodzika zamontowany jest w posadzce, problem polega na źle wyprowadzonych spadkach podłogi w związku z czym woda wypływa poza pomieszczenie łazienki

2. Proszę o wyjaśnienie dokładnego zakresu prac opisanych pozycją nr DZ 2 POZ 260 poprawa drzwi wejściowych na OIT. Na czym polega naprawa?

**Odpowiedź.** Są to drzwi przesuwne, ze względu na niewłaściwe zamontowanie szyn drzwi wypadają z torów

3. Proszę o wyjaśnienie dokładnego zakresu prac opisanych pozycją nr DZ 2 POZ 270 naprawa drzwi wejściowych na Blok Operacyjny. Na czym polega naprawa?

**Odpowiedź.** Analogicznie do powyższego punktu

4. Proszę o wyjaśnienie dokładnego zakresu prac opisanych pozycją nr DZ 3 POZ 20 usunięcie wady w centrali wentylacyjnej. Prosimy o podanie dokładnego modelu i nazwy producenta centrali wentylacyjnej. Prosimy o ponowne podanie kodu błędu ponieważ w skanach załączonych w dokumentacji przetargowej jest on nieczytelny.

**Odpowiedź.** Centrala klimatyzacji, producent: KLIMOR typ: MCKH nr fabryczny 140012095274000001, błąd „A\_ThHW” powoduje zatrzymanie się central

5. Proszę o wyjaśnienie dokładnego zakresu prac opisanych pozycją nr DZ 4 POZ 10 wymiana pękających izolacji kauczukowych. Prosimy o podanie dokładniejszych parametrów i ilości?

**Odpowiedź.** Zastosowana izolacja kauczukowa K-FLEX 13-012 około 35 mb oraz K-FLEX 19-028 również około 35 mb

6. Proszę o wyjaśnienie dokładnego zakresu prac opisanych pozycją nr DZ 4 POZ 40 regulacja zaworów grzejnikowych. Prosimy o podanie parametrów obliczeniowych nastawy zaworów grzejnikowych oraz podanie ich ilości.

**Odpowiedź.** Problem z chłodnymi grzejnikami w części pomieszczeń

Założenia do obliczeń zapotrzebowania ciepła

-temperatura obliczeniowa zewnEtrzna 22°C

-parametry czynnika grzejnego, woda 60/50°C

-sposób rozdziału ciepła, dolny

-zapotrzebowanie ciepła na ogrzanie pomieszczeń 164 kW

-zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb wentylacji 223,8 kW

-Ilość zaworów grzejnikowych 205

7. Proszę o wyjaśnienie dokładnego zakresu prac opisanych pozycją nr DZ 4 POZ 50 usunięcie awarii gniazd tlenu. Prosimy o dokładne podanie na czym przedmiotowa awaria polega.

**Odpowiedź.** Gniazdo tlenowe nie trzyma złącza przewodu tlenowego

8. Proszę o wyjaśnienie dokładnego zakresu prac opisanych pozycją nr DZ 4 POZ 60 usunięcie awarii braku ciepłej wody w umywalce. Prosimy o dokładne podanie na czym przedmiotowa awaria polega.

**Odpowiedź.** Brak ciepłej wody w umywalce - przyczyna nieznana

9. Proszę o wyjaśnienie dokładnego zakresu prac opisanych pozycją nr 1 Arkusza nr 3 przedmiaru instalacje rtv. Na czym polega awaria wzmacniacza mocy. Jakie są objawy. Jaki jest dokładny model i producent wzmacniacza.

**Odpowiedź.** Wzmacniacz dystrybucyjny AWS AMS-2044, problem polega na braku sygnału w niektórych gniazdach, głównie na parterze

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach